VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Zwemwaterprofiel Baalse Hei Turnhout

Naam zwemwater:	Baalse Hei (camping)
Datum eerste opmaak profiel:	11/06/2010
Opmaker profiel:	Joachim Pelicaen
Aantal meetpunten (1->4)	1
Datum veldbezoek:	8/03/2010

1 Algemene informatie

1.1 Identificatie meetpunt en zwemwater

	Beschrijving
Type zwemwater	Vijver
Naam zwemwater	Baalse Hei (camping)
Korte naam zwemwater	TUR_Baalse_Hei
Identificatienummer meetpunt (ID)	842720
Coördinaten meetpunt	191180 - 227760 (X-Y, Lambert72) 51,35812647° - 4,95992639° (ETRS89)
Beschrijving meetpunt	Het meetpunt is gelegen in het midden van het strand.

1.2 Informatie over bevoegde overheid, uitbater en updates.

	Beschrijving
Contactinformatie bevoegde overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Gegevens uitbater	Baalse Hei Roodhuisstraat 16 - 2300 Turnhout 014 44 84 70
Meest recente beoordeling (+ jaar)	De beoordeling van de resultaten van 2020 tot en met 2023 geeft de klasse uitstekend.
Laatste update profiel	24/05/2024, update.
Volgende update profiel	Nooit.
Reden update profiel	Enkel indien de beoordeling verandert in "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" of indien ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden.

1.3 Locatie van het zwemwater

	Beschrijving
Land	België
Gewest	Vlaanderen
Provincie	Antwerpen
Gemeente	Turnhout
Naam van de rivier, vijver, overgangs- of kust zone	BAALSE HEI
Kaart locatie (aanduiden meetpunt)	Zie bijlage 1 voor locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone en bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur.

1.4 Beschrijving van het strand en andere relevante info over het zwemwater

	Beschrijving
Type strand	Zand
Frequentie reiniging strand	Het strand wordt dagelijks gereinigd. Voor het zwemseizoen wordt het strand geëgd en tijdens het seizoen wordt het regelmatig manueel vlak gemaakt. Om de 4 jaar wordt de hele vijver leeggepompt en heraangelegd.
Structuur van de oever	Semi-natuurlijk
Lengte van het strand	Het strand heeft een lengte van ongeveer 130m.
Afbakening zwemzone	De hele vijver is zwemzone.
Foto zwemwater	Zie bijlage 2.
Infrastructuur: aangeven wat aanwezig is	In de taverne naast de vijver zijn toiletten aanwezig. De vijver mag enkel gebruikt worden door campinggasten die allemaal zelf over de nodige sanitaire voorzieningen beschikken. Reiniging gebeurt dagelijks en alles is aangesloten op de riolering. Op het strand is een waterpomp aanwezig en een speeltuin.
Huisdieren toegelaten?	Er is een verbod op huisdieren aan het strand en rond de vijvers. Op de rest van het domein zijn ze aangelijnd toegelaten.
Feces op strand tijdens bezoek?	Nee
Aanwezigheid vogels?	Tijdens het veldbezoek waren geen watervogels op de bevroren zwemvijver aanwezig. Er waren wel een 10 tal eenden op de visvijver aanwezig.
Aanlegsteiger / ankerplaats	Nee
Nevenactiviteiten (o.a. waterrecreatie, vissen,…)	Geen andere vormen van recreatie op de zwemvijver.
Periode van toezicht	In juli en augustus zijn er bij goed weer redders aanwezig. Uitzonderlijk zijn er ook in verlengde weekends in het voorjaar redders aanwezig.
Gemiddeld bezoekersaantal (/ dag)	Ongeveer 10 per dag.
Maximaal bezoekersaantal (/ dag)	Maximaal 50 per dag.
Korte geschiedenis zwemwater	De vijvers zijn uitgegraven kleiputten voor een steenbakkerij. Na de sluiting hiervan werd er gezwommen en sinds 1973 behoort de vijver tot de camping.
Algemeen uitzicht van de omgeving	Het domein is proper en verzorgd.
Ligging (korte beschrijving van de omgeving)	De vijver is gelegen bij de ingang van de camping. De camping zelf is omgeven door bossen en landbouwgebied.
Andere gegevens bekomen bij veldbezoek	Geen andere parameters zichtbaar door de aanwezigheid van sneeuw en ijs.
Andere relevante informatie of andere relevante kaarten / figuren	Geen andere relevante informatie.

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater, die een mogelijke bron van verontreiniging zouden kunnen zijn, die relevant zijn voor de doelen vermeld in de richtlijn en het decreet integraal waterbeheer.

2.1 Beïnvloedingsgebied van het zwemwater

	Beschrijving
Beïnvloedingsgebied	De zwemvijver ontvangt enkel water uit de roeivijver. Het beïnvloedingsgebied kan dus beperkt worden tot de onmiddellijke omgeving van de vijvers.
Kaart beïnvloedinsgebied	Zie bijlage 3.
Landgebruik in het beïnvloedingsgebied (CORINE landcover)	Sport - en recreatiegebieden, naaldbossen, landbouwareaal met aanwezigheid van natuurlijke vegetatie, landbouwareaal met complexe perceling, weiland, loofbossen, ontginningsplaatsen, discontinue bebouwing en wateroppervlakken.

2.2 Naam en code stroomgebied, stroomgebieddistrict, bekken

	Beschrijving
ID stroomgebied	BESchelde_VL
Naam stroomgebied	Schelde
ID stroomgebieddistrict	BESchelde_VL
Naam stroomgebieddistrict	Stroomgebiedsdistrict Schelde
Naam hydrografisch bekken	Nete
Oppervlakte hydrografisch bekken	Het netebekken heeft een oppervlakte van 1673km².
Kaart hydrografisch bekken	Zie bijlage 4 voor locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur en bijlage 5 voor kaart netebekken.
ID waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
Naam waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam.
NationalWaterUnitID	99500032
NationalWaterUnitName	BAALSE HEI

2.3 Algemene beschrijving Fysisch-chemische waterkwaliteit

	Beschrijving
Gemiddelde watertemperatuur	20,68°C
Max watertemperatuur + datum	26,2°C (06/06/2016)
Min watertemperatuur + datum	13,8 (15/04/2013)
Gemiddelde pH - waarde	7,8
Max pH-waarde + datum	9,2 (22/07/2013)
Min pH-waarde + datum	6,7 (14/07/2014)
Gemiddelde Secchi-diepte	65,55cm
Max Secchi-diepte + datum	80cm (bij 5 bepalingen)
Min Secchi-diepte + datum	50cm (11/08/2014)
Saliniteit	Zoet water (<0,5‰)
Totaal Stikstofgehalte	Zie bijlage 6. Het stikstofgehalte wijst op een mesotrofe toestand.
Totaal Fosforgehalte	Zie bijlage 6.
Trofische toestand (Wetzel, 2001)	Mesotroof (0,6-1,1 mg TN/l, 0,02-0,1 mg TP/l)
Gemiddeld Zuurstof (%)	103,80%
Max zuurstof (%) + datum	120% (09/07/2013; 22/07/2013)
Min zuurstof (%) + datum	89% (18/08/2015)

Chlorofyl a (mg/L)	Geen bepalingen
Microcystinegehalte (MC)	Geen bepalingen
Specifieke verontreinigende stoffen	Geen bepalingen
Andere opmerkingen over de waterkwaliteit	Door sneeuw en ijs niet zichtbaar tijdens veldbezoek.

2.4 Geografische en hydrologische karakteristieken zwemwater

vijvers (meren)	Beschrijving
Type vijver	Kunstmatig
Vorm + uitleg	De vijver is langwerpig met afgeronde hoeken.
Leeftijd / oorsprong vijver	De vijver is in de jaren 1950 uitgegraven om klei te winnen voor de aanwezige steenbakkerij. Vanaf halverwege de jaren 1960 werd er gezwommen.
Lengte (eenheid aangeven)	Ongeveer 120m.
Breedte (eenheid aangeven)	Ongeveer 25m.
Oppervlakte (eenheid aangeven)	Ongeveer 3076m².
Gemiddelde diepte (m)	Ongeveer 1m.
Maximale diepte (m)	De maximale diepte bedraagt 3m.
Verandering in waterniveau (+ eventuele redenen)	Enkel kleine schommelingen.
Homogeniteit	Geen gegevens.
Substraat bodem vijver	Klei met een kleine zandlaag op.
Stroming	Lichte stroming van fontein naar overloop (van oost naar west).
Windinvloed	Geen windinvloed.
Peilbeheer (gemalen, inlaat, uitlaat, kwel, sluizen, uitleg over overstorten,…	Tijdens het zwemseizoen wordt continue water uit de noordoostelijk gelegen roeivijver naar de zwemvijver gepompt. Via een overloop in het westen van de zwemvijver kan het teveel aan water teruglopen naar de roeivijver. De roeivijver kan via de visvijver afwateren naar een gracht. Zie bijlage 7.
Wordt gevoed door? (rivier, grondwater, neerslag,….	Grondwater, hemelwater en water uit roeivijver.
Verblijftijd water	Geen gegevens. Het debiet van de pomp is niet gekend.
Lozingspunten / overstorten riolering	Geen aanwezig op de vijver.
Rioleringsplannen	Zie bijlage 8.
Eventueel andere kaarten	Zie bijlage 9: hydromorfologie omgeving.
Andere hydrologische kenmerken	Maand met meeste neerslag: november. Maand met minste neerslag: februari.

2.5 Gegevens over relevante waterlichamen

Hoeveel zijn er? 1

Waterlichaam 1	Beschrijving
ID waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam
Naam waterlichaam (KRW)	Geen KRW waterlichaam
NationalWaterUnitID	
NationalWaterUnitName	
Typologische beschrijving	De roeivijver is eveneens een vroegere kleiwinningsput met een oppervlakte van ongeveer 19000m² en een maximale diepte van 4m.
Ecologische en chemische gegevens	Op 08/06/2010 werd een staal bacteriologie genomen op deze vijver: De resultaten hiervan bevinden zich in bijlage 10. De resultaten zijn bijna hetzelfde als in de zwemvijver.

2.6 Biologische elementen

Zijn er gegevens beschikbaar?	Nee

3 Interpretatie van historische data

	Beschrijving
Zwemverboden	Er was een zwemverbod van 30/07/2023 tot en met 06/08/2023 wegens een overschrijding van de bacteriologische normen.
Geregistreerde klachten	Geen geregistreerde klachten.
Overschrijdingen bacteriële normen:	Op 16/05/2023 en 04/08/2023 was er een overschrijding van de norm voor zeer goede kwaliteit voor E. coli. Op 25/07/2023, 28/07/2023 en 01/08/2023 waren er overschrijdingen van de norm voor aanvaardbare kwaliteit voor intestinale enterokokken.
Kortstondige verontreinigingen	De verontreiniging van 16/05/2023 was kortstondig.
Zijn er de voorbije jaren andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit geweest?	Geen andere problemen met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit.
Wanneer treden er problemen op?	Er worden zelden verhoogde bacteriologische concentraties gemeten. Enkel in 2023 waren er verschillende overschrijdingen. De hoogste correlaties werden in het verleden met neerslag teruggevonden. Afspoeling is een mogelijke bron.
Volledig gegevens, tabellen, diagrammen	Zie bijlage 11.

4 Beschrijving en beoordeling van de oorzaken van verontreiniging die het zwemwater kunnen aantasten en schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van de zwemmers. Indien er een risico op kortstondige verontreiniging bestaat worden hierover extra inlichtingen gegeven.

Hoeveel bronnen/routes zijn er? 2

Bron 1	Beschrijving
Afspoeling	Bij hevige regenval kan afspoeling van bijvoorbeeld feces leiden tot verhoogde bacteriële concentraties.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	**Beschrijving**
Aard, frequentie en duur	In 2009 was er een matige correlatie tussen neerslag en hoeveelheid bacteriën. In 2023 was er een steke correlatie tussen intestinale enterokokken en neerslag. Er was na hevige neerslag ook een zwemverbod nodig.
Genomen maatregelen	De humusrijke grond op de noordelijke oever werd afgegraven om er terug heidegrond van te maken. Dit gebeurde niet in het kader van de zwemwaterkwaliteit, maar had hier mogelijk wel een positieve invloed op.
Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.
Bron 2	**Beschrijving**
Verbindingen met andere waterlichamen	Indien in de roeivijver een verontreiniging optreedt zal dit zijn invloed hebben op de waterkwaliteit in de zwemvijver.
Kans op kortstondige verontreiniging	Nee
Resterende oorzaken verontreiniging	**Beschrijving**
Aard, frequentie en duur	Er zijn geen aanwijzingen dat deze mogelijke bron al een invloed heeft gehad op de zwemwaterkwaliteit.
Genomen maatregelen	Geen.

Aanbevolen maatregelen + tijdschema voor eliminatie.	Geen maatregelen nodig.
Identiteit en contactgegevens van de instanties die met het nemen van de maatregelen belast zijn	Geen.

5 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van cyanobacteriën.


	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met cyanobacteriën?	Nee
Mogelijke risicofactoren	Ondiep water met soms hoge watertemperatuur.
Verdere gegevens in? (nr. bijlage)	Geen verdere gegevens.
Risico op proliferatie?	Nee
Zijn er al kortstondige verontreinigingen geweest?	Nee

6 Beoordeling van de mogelijke proliferatie van macroalgen of fytoplankton

	Beschrijving
Zijn er in het verleden al problemen geweest in verband met macroalgen en/of fytoplankton?	Nee
Risico op proliferatie?	Nee
Kortstondige verontreiniging?	Nee

7 Samenvatting en besluit

	Beschrijving
Naam en ID -nummer meetpunt	Baalse Hei, identificatienummer 842720
Korte beschrijving zwemwater en strand	De Baalse Hei is een vroegere kleiwinningsput die sinds 1973 is omgevormd tot zwemvijver horende bij een camping. De vijver heeft een oppervlakte van ongeveer 3100m² en een maximale diepte van 3m. In de hele vijver mag gezwommen worden. Het zandstrand is gelegen op de zuidelijke oever en het meetpunt is gelegen in het midden van dit strand.
Verantwoordelijke overheid	VMM Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst tel. 053 72 64 45 e-mail: info@vmm.be
Uitbater	Baalse Hei Roodhuisstraat 16 - 2300 Turnhout 014 44 84 70
Meest recente beoordeling	Uitstekende zwemwaterkwaliteit
Recente zwemverboden	Er was een zwemverbod van 30/07/2023 tot en met 06/08/2023.
Mogelijke bronnen verontreiniging	Afspoeling, verbinding met ander waterlichamen.
Kans op kortstondige verontreiniging	Er was een kortstondige verontreiniging in 2023.
Mogelijke andere gezondheidsrisico's	Geen gezondheidsrisico's.
Bijzonderheden	Geen.
Meer informatie	Zie www.kwaliteitzwemwater.be



8 Bijlagen

Bijlage 1: Locatie zwemwater met aanduiding meetpunt en zwemzone




Bijlage 2: Foto zwemwater






Bijlage 3: Landgebruik in het beïnvloedingsgebied.




Bijlage 4: Locatie zwemwater binnen Vlaamse bekkenstructuur





Bijlage 5: Kaart bekken



Bijlage 6: Nutriënten

Datum	Kjeldahl -N (mg N/l)	Nitraat (mg N/l)	Nitriet (mg N/l)	Totaal stikstof (mg N/l)	totaal fosfaat (mg P/l)	Orthofosfaat (mg P/l)
27/04/2009	0,93	0,17	<0,01	1,1< tot N< 1,11	<0,05	<0,03
26/05/2009	1	<0,11	<0,01	1< tot N< 1,12	<0,05	<0,03
23/06/2009	<1	<0,11	<0,01	<1,12	<0,05	<0,03
20/07/2009	<1	<0,11	<0,01	<1,12	<0,05	<0,03
18/08/2009	1,1	<0,11	<0,01	1,1< tot N< 1,22	<0,05	<0,03

Bijlage 7: Schema vijver




Bijlage 8: Rioleringskaart omgeving.



De zwemvijver is gelegen ter hoogte van de tekst "Baalse Hei". Er is geen publieke riolering zichtbaar vlakbij de camping. De gele lijnen zijn bestaande rioleringen, de roze geplande. De zwarte lijnen zijn gemeentegrenzen.

Bijlage 9: Hydromorfologie omgeving



Bijlage 10: Ecologische en chemische gegevens roeivijver

Datum	Meetpunt	Parameter	Resultaat
8/06/2010	842710	pH	7,61
8/06/2010	842710	temperatuur	20°C
8/06/2010	842710	O_2 - verzadiging	103,70%
8/06/2010	842710	Doorzicht	> 30 cm
8/06/2010	842710	*E. coli*	60
8/06/2010	842710	Intestinale enterokokken	10

Bijlage 11: Overzicht historische data

Kwaliteitsnormen

	Uitstekend	Goed	Aanvaardbaar
Intestinale enterokokken	200*	400*	330**
Escherichia coli	500*	1000*	900**

Beoordeling Single Sample


Parameter	Blauw gezichtje	Grijs gezichtje	Rood gezichtje
Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100ml)	<= 400	<=700	>700
Escherichia coli (E.C.) (kve/100ml)	<= 1000	<= 2000	>2000

Meteogegevens:

Op www.waterinfo.be kunnen gegevens over neerslag, temperatuur en instralingsflux geraadpleegd worden. Het kortstbijzijnde meetstation is Herentals (25 km zuidelijk).

Gegevens 2023:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
18/04/2023		10	10	0,77	9,94	112,76
02/05/2023		10	290	0	13,00	41,61
09/05/2023		40	310	2,59	15,42	221,28
16/05/2023		10	1.300	2,03	14,87	136,31
19/05/2023	Controle	10	60	0	11,44	328,18
22/05/2023		10	10	0	15,98	131,98
26/05/2023	Vervang	10	10	0	13,70	86,33
30/05/2023		10	100	0	16,48	145,18
06/06/2023		10	20	0	17,97	449,63
13/06/2023		40	40	0	25,62	161,95
20/06/2023		20	10	0,61	22,35	328,24
27/06/2023		10	40	0	22,81	194,93
04/07/2023		50	220	3,59	17,81	258,37
10/07/2023		10	140	1,85	23,52	478,95
17/07/2023		30	140	5,65	20,09	134,82
25/07/2023		1.100	370	50,3	17,37	119,63
28/07/2023	Controle	830	160	16,58	16,83	229,86
01/08/2023		740	510	28,94	17,81	202,16
04/08/2023	Controle	390	1.000	24,6	17,23	83,96
08/08/2023		250	190	31,71	14,69	39,57
14/08/2023		40	120	13,33	20,59	133,57
22/08/2023		10	100	0	22,94	33,74
29/08/2023		50	220	5,25	15,73	234,20
05/09/2023		70	100	0,05	19,39	74,51
12/09/2023		30	40	1,55	24,06	330,27




In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Op 3 opeenvolgende dagen was er een slechte kwaliteit voor intestinale

enterokokken. Op 2 andere dagen was er een overschrijding voor de norm voor zeer goede kwaliteit voor E. coli. Er is een sterke correlatie tussen neerslag en intestinale enterokokken

Gegevens 2022:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
19/04/2022		10	10	0	12,59	107,98
03/05/2022		10	40	0	10,96	87,20
10/05/2022		70	10	0,24	16,11	335,23
17/05/2022		20	10	0,17	19,14	125,35
24/05/2022		10	40	4,08	16,80	293,09
31/05/2022		10	30	1,21	11,95	130,99
07/06/2022		10	50	22,06	17,68	255,83
14/06/2022		30	10	0	17,58	154,94
21/06/2022		10	10	1,19	20,12	383,04
28/06/2022		20	80	15,78	17,68	101,39
05/07/2022		10	70	0	18,42	469,22
12/07/2022		10	30	0	18,78	126,82
19/07/2022		20	20	0	21,36	471,93
26/07/2022		20	70	0	22,21	147,31
02/08/2022		30	20	0,78	21,33	332,22
09/08/2022		10	20	8,7	18,76	133,82
16/08/2022		70	40	18,37	24,54	287,19
23/08/2022		30	30	9,44	19,71	106,76
30/08/2022		20	30	0	18,55	292,36
06/09/2022		80	120	3,56	21,73	99,68
13/09/2022		20	60	6,51	17,19	194,05




In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden

gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen.

Gegevens 2021:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
20/04/2021		10	10	0,11	8,72	210,28
04/05/2021		40	30	0	8,11	69,54
11/05/2021		10	60	1,02	15,90	124,12
18/05/2021		10	50	12,87	11,20	185,98
25/05/2021		10	40	20,43	11,43	154,79
01/06/2021		10	60	0	17,26	151,34
08/06/2021		20	10	0	17,41	113,62
15/06/2021		10	10	0	19,38	477,13
22/06/2021		50	90	33,9	19,10	325,71
29/06/2021		10	20	3,01	19,80	139,44
06/07/2021		20	100	19,64	17,67	131,84
13/07/2021		40	40	4,97	18,75	331,39
20/07/2021		10	40	0	21,21	468,09
27/07/2021		50	150	40,29	18,80	2,82
03/08/2021		40	90	15,7	16,60	143,20
10/08/2021		70	120	12,17	16,74	221,89
17/08/2021		20	100	3,3	18,01	276,33
24/08/2021		90	100	26,88	18,58	108,81
31/08/2021		10	10	3,89	16,73	66,21
07/09/2021		10	90	0	18,11	248,72




In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden

gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.

Gegevens 2020:

Datum	Type staal	Intestinale Enterokokken	Escherichia Coli	Neerslag	temperatuur	flux
	Controle of vervang	cfu/100ml	cfu/100ml	totaal 3 voorafgaande dagen	gemiddelde 3 voorafgaande dagen	som 3 voorafgaande dagen
20/04/2020		10	10	3,38	12,61	193,67
05/05/2020		10	10	3,98	11,41	251,61
19/05/2020		10	10	0	13,54	398,55
02/06/2020		10	10	0	19,05	467,85
16/06/2020		20	100	2,78	20,51	346,06
23/06/2020		110	10	2,45	18,29	487,35
30/06/2020		20	30	1,55	19,02	349,04
07/07/2020		10	30	5,67	17,36	229,44
14/07/2020		40	20	0,07	16,96	465,82
20/07/2020		10	50	0,14	19,34	373,00
28/07/2020		20	40	2,94	19,77	224,93
04/08/2020		10	40	0	19,54	311,32
11/08/2020		10	20	0	28,26	357,92
18/08/2020		80	80	9,12	21,67	265,20
25/08/2020		40	100	0,71	18,62	230,15
01/09/2020		10	30	3	15,16	142,32
08/09/2020		60	10	0,12	14,86	229,94



In de tabel worden de resultaten van de bacteriologische metingen weergegeven. In de laatste drie kolommen worden gegevens over het weer van de drie voorafgaande dagen gegeven, namelijk respectievelijk totale neerslag, gemiddelde dagtemperatuur, totale instralingsflux. Alle resultaten voldoen aan de normen die ingesteld zijn om de actuele kwaliteit te beoordelen.